清掃や調整で復旧可能な機器停止等

(平成16年12月分)

	発見日	件 名(概要)	建屋	備考
1	H16.12.28	加熱槽ベント配管の詰まりのため、UO3溶解槽の冷却槽と加熱 側槽との気相部の差圧が通常と異なる上昇を示したことから、詰 まりを除去し、復旧	ウラン脱硝建屋	