

再処理工場における不適合等
(平成18年1月分)

ウラン試験終了以降

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (H18.2.28現在)
1	H18.1.24	ウラン濃縮液ポンプ 吸込み配管ストレーナのドレンプラグ(ネジ部)からのにじみ出し(放射性物質は検出限界値未満)	精製建屋	不適合	処置済み

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。