

再処理工場における不適合

(平成18年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.1.31現在)
1	H18.10.2	使用済み携帯酸素マスクからの溶液の漏れ出し	前処理建屋	処置済み
2	H18.10.5	ハル・エンドピースドラムの移送時における停止位置未達	前処理建屋	処置済み
3	H18.10.6	流量計の誤指示によるNO _x 供給設備の停止	ウラン脱硝建屋	処置済み
4	H18.10.13	飛散防止カバー内におけるウラン濃縮液ポンプ出口圧力計元弁配管接続部からのウラン溶液のにじみ出し	精製建屋	処置済み
5	H18.10.17	ハル・エンドピースドラム蓋供給装置のモータの故障	前処理建屋	処置済み
6	H18.10.17	溶解槽供給用硝酸の一時的な流量指示値変動によるインターロックの作動	前処理建屋	処置済み
7	H18.10.18	飛散防止カバー内におけるウラン濃縮液ポンプ出口圧力計元弁弁蓋フランジ部からのウラン析出物の確認	精製建屋	処置済み
8	H18.10.19	飛散防止カバー内におけるウラン濃縮液ポンプ入口弁弁蓋部からのウラン析出物の確認	精製建屋	処置済み
9	H18.10.19	飛散防止カバー内におけるウラン濃縮液ポンプストレーナフランジ部からのウラン溶液の液滴の確認	精製建屋	処置済み
10	H18.10.20	建屋排気モニタ(自主設置)の試料捕集部の故障	前処理建屋	処置済み
11	H18.10.20	資材及び雑固体廃棄物の管理不備	前処理建屋	処置済み
12	H18.10.21	工程管理用計算機におけるドラム蓋表示の不良	前処理建屋	処置済み
13	H18.10.23	使用済燃料供給運転時における燃料番号の読取り不良	前処理建屋	処置済み
14	H18.10.23	監視制御盤における溶解工程準備完了信号の不成立	前処理建屋	処置済み
15	H18.10.24	フレキシブルホースからの非放射性の加熱媒体の漏えい(約1リットル)	ウラン脱硝建屋	処置済み
16	H18.10.24	ハル・エンドピースドラム運搬キャスク ケーブルガイドからのケーブルの外れ	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
17	H18.10.25	溶解槽ホイールの動作不良復旧作業時におけるせん断許可信号の発信不可	前処理建屋	処置済み
18	H18.10.26	分析管理用計算機の停止	分析建屋	処置済み
19	H18.10.28	消石灰供給機のベアリングケースカバーの破損	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
20	H18.10.31	ドリフトトレイ(サンプリングを行うためのトレイ)内におけるウラン析出物の確認	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※ No.6につきまして、わかりやすさの観点から件名(概要)を修正いたしました。