

再処理工場における改善事項

(平成20年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H20.11.30現在)
1	H20.1.7	蒸気設備 スチームトラップ(蒸気凝縮水排出器)の健全性の確認(貫通孔の発生事例を受けた事前点検)	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処理済み
2	H20.1.15	蒸気設備 スチームトラップ(蒸気凝縮水排出器)の健全性の確認(貫通孔の発生事例を受けた事前点検)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
3	H20.1.22	放射線測定装置のドラム回転検出センサの交換(予防保全)	分離建屋	処理済み
4	H20.1.22	放射線測定装置のドラム回転検出センサの交換(予防保全)	精製建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。