

精製建屋における移送ポンプの故障について

停止中の移送ポンプ A の点検手入れを実施したところ、ポンプ内部のベアリング等に損傷が確認された。

