

ポンプを起動したところ、異常(異音)が認められたことから、ポンプを停止しました。

