


第2 資材保管建屋

再処理事業所構内配置図



角型容器の在庫確認作業中、後方に転倒し、負傷した。

発生状況図