

使用済燃料受入れ・貯蔵施設 廃液処理系配管交換(水平展開)の概要

概略図	申請内容
<p>極々低レベル廃液収集槽</p> <p>洗濯廃液ろ過装置</p> <p>極々低レベル廃液サンプル槽A</p> <p>ポンプ A</p> <p>極々低レベル廃液サンプル槽B</p> <p>ポンプ B</p> <p>海洋放出管理系</p> <p>⬜ : 交換する配管</p>	<p>2016年1月25日に、使用済燃料受入れ・貯蔵施設に設置している海洋放出管理系の配管においてごくわずかな廃水のにじみを確認した(現在は復旧済み)。これを受けて、使用済燃料受入れ・貯蔵施設の廃液処理系及び海洋放出管理系の配管全体の調査を実施したところ、当該箇所以外にも、にじみが発生するおそれがある配管が確認された。このため、にじみが発生するおそれのある配管の交換を実施する。</p>