

別紙1 油圧作動油の漏えいの原因について

写真 (メカニカルシール損傷箇所)



図1 (水中ポンプの空運転によるメカニカルシール損傷箇所からの漏えい)




図2 (油圧ホースのよじれによる影響)

