


⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-1：一部錆有り △



⑪-2：天井裏排気ダクト 一部錆有り △



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-3 液だれ △



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア





⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-4：ドラフトチャンバNo.4 ×

9 / 1 お知らせ済み

(養生前)



(養生後)



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-5：ドラフトチャンバNo.5 △

(養生前)



(養生後)




⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-6：ドラフトチャンバNo.6 △

(養生前)



(養生後)



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-7：ドラフトチャンバNo.7 ×

9 / 1 お知らせ済み

(養生前)



(養生後)



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-8：ドラフトチャンバNo.8 ×

9 / 1 お知らせ済み

(養生前)



(養生後)



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-9：ドラフトチャンバNo.9 △

(養生前)



(養生後)



⑪ウラン濃縮工場 1階 分析室、モニタエリア

⑪-10 : ドラフトチャンバNo.15 △

(養生前)



(養生後)





⑫ウラン濃縮工場 1階 2号発回均質室、搬入室、2A～2C中間室、2号Qマス室、A～C付着ウラン回収廃棄物室

⑫-1：一部錆有り △



⑫-2：錆・塗装剥がれ有り △

