



1. f-1断層

調査項目	調査手法	調査結果	備 考
文献調査	—	【新編】日本の活断層(1991):なし	
		活断層詳細デジタルマップ(2002):なし	
		50万分の1活構造図「青森」(1986):なし	
変動地形学的調査	空中写真判読	リニアメント・変動地形は判読されない。	
地表地質調査	トレンチ調査	断層は、鷹架層中部層と下部層とを境する断層で、これらを不整合に覆って分布する高位段丘堆積層(H_5 面堆積物)には変位を与えていない。	第1-1図:敷地内地質調査位置図 第1-2図:敷地内地質平面図 第1-3図:敷地内地質断面図 第1-4図:鷹架層の地質構造及び上限面等高線図 第1-5図:f-1断層トレント調査スケッチ図 第1-6図:f-1断層トレント調査拡大スケッチ図
	ボーリング調査	断層付近の鷹架層を不整合に覆う砂子又層の基底面には断層のセンス(東落ち正断層)と調和的な一連の標高差は認められない。このことから、断層は、鷹架層の上位に載る砂子又層上部層に変位を与えていないものと判断される。	
総合評価	○断層は、少なくとも高位段丘堆積層(H_5 面堆積物)には変位を与えていない。		




第1-1図 敷地内地質調査位置図




第1-2図 敷地内地質平面図

③ 潛在地質断面図(東→西方向の断面図)



④ 潜在地質断面図(南→北方向の断面図)



凡 例

- 外縁的砂岩層及び泥岩層
- 中盤段丘複数層(大山段丘を含む)
- 高見谷丘陵複数層(古の災害を含む)
- 古子支床上面層
- 古子支床下面層
- 潜伏層上部層
- 潜伏層下部層の基底
- 潜伏層中間層
- 高見谷子母層
- 高見谷子母層の底
- 縫合層
- 溶隙層
- 透水性
- 透水性良好な範囲
- 透水性不良な範囲
- 透水性中等の範囲
- 透水性不良な範囲
- 透水性良好な範囲
- 透水性中等の範囲
- 透水性不良な範囲

縫 合 層

溶 隙 層

透 水 性

透水性良好な範囲
(透水性P>30%)


透水性不良な範囲、岩盤地質学的範囲
(透水性P<10%)

透水性中等の範囲
(透水性10% < P < 30%)


透水性不良な範囲

100 200 300
100m 200m 300m

第1-3図 敷地内地質断面図




第1-4図 残架層の地質構造及び上限面等高線図



1) 黒ボク土	: 層理を多く含む。
2) 火山灰層 (Em)	: 粘土質火山灰からなる。
3) 赤橙色スコリア層	: 径 0.1cm ~ 0.3cm のスコリアを含む。
4) 高位段丘堆積層 (Hs)	: 淵汰の良い中粒砂からなる。
5) 墓架層中部層輕石凝灰岩 (Tz)	: 径 0.5cm ~ 1cm の軽石を含む。
6) 墓架層下部層細粒砂岩 (Tz)	: 塊状の細粒砂岩からなる。
7) f-1 断層	: 走向・傾斜は N 46°E・84°S E を示し、破砕帯は最大 28cm を有する。 : 断层面は粗面し、鏡面、条帶は認められない。
8) 小断層	: 高位段丘堆積層中に消滅している。

第1～5図 f-1断層トレーンチ調査スケッチ図




第1-6図 f-1断層トレシチ調査拡大スケッチ図

敷地内の断層


添付 34

2. f-2断層

調査項目	調査手法	調査結果	備考
文献調査	—	【新編】日本の活断層(1991):なし	
		活断層詳細デジタルマップ(2002):なし	
		50万分の1活構造図「青森」(1986):なし	
変動地形学的調査	空中写真判読	リニアメント・変動地形は判読されない。	
地表地質調査	トレンチ調査	断層は、鷹架層中部層と上部層とを境する断層で、これらを不整合に覆って分布する砂子又層下部層には変位を与えていない。	第2-1図:f-2断層トレンチ調査スケッチ図 第2-2図:f-2断層トレンチ調査拡大スケッチ図
総合評価	○断層は、砂子又層下部層には変位を与えていない。		



第2-1図 f-2断層トレーンチ調査スケッチ図



第2-2図 f-2断層トレンチ調査拡大スケッチ図