

一般蒸気系配管の一部更新の概要

概略図	認可内容
<p>【凡例】</p> <p> : 常時開 : 常時閉 </p>	<p>一般蒸気系の弁に水滴（蒸気漏れ）が確認され、弁内部を分解確認したところ、弁体シート部および弁箱下部の一部に減肉が確認された。</p> <p>このため、減肉が生じた原因調査を行うとともに、燃料貯蔵エリアに設置している当該弁および周辺配管の一部を交換する。</p>