

再処理工場における不適合等
(平成18年1月分)

ウラン試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (H18.2.28現在)
1	H18.1.14	ウラン逆抽出液(薄い硝酸)の漏えい	分離建屋	不適合	処置済み
2	H18.1.15	サンプリングフード(サンプリングを行う小箱)からの純水の漏えい(床に約9リットル)	低レベル廃棄物処理建屋	不適合	処置済み
3	H18.1.16	グローブボックス内 一時貯槽ポンプ入口フランジ部からの硝酸ウラニルの漏えい痕の確認	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	不適合	処置済み
4	H18.1.21	圧縮成型設備 混合機の点検に伴うかくはん軸羽根部の補修	低レベル廃棄物処理建屋	不適合	処置済み
5	H18.1.21	グローブの破損によるグローブボックス負圧警報の発報(放射性物質による影響はない)	精製建屋	不適合	処置済み

- 1 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
 ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。