


< 当該排風機の概要図 >

- プーリー（排風機本体側）の一番外側の溝が摩耗
- 5本ある駆動用ベルトのうち一番外側の1本が外れた



《上面図》