
他のヒータへ
試験設備の機器
開放中（分解点検中）
ヒータ装置（インラインヒータ）
冷却水を流した際、系統に所定の圧力を確認できなかった。本来、作業を速やかに中断すべきであったが、判断に時間を要した。
本来「閉」とすべきところが「微開」となっていた
漏えい
恒温水ポンプから
試験設備の機器
補給水
開放中（分解点検中）
ヒータ装置（インラインヒータ）
本来「閉」とすべきところが「微開」となっていた
ポンプ入口圧力
P
漏えい
恒温水ポンプ
ヒータへ
冷却水系統
凡例
バルブ閉
バルブ開
矢印は冷却水の流れを示す
表示札は「閉札」が取り付けられていた。作業者は実際の弁の開閉状態を確認せず、弁の「閉札」のみで閉止と判断した。

事象概略図