

再処理工場における不適合等
(平成16年12月分)

ウラン試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (5月31日現在)
1	H16.12.21	洗濯廃液ろ過装置下流配管のサイトグラス内の活性炭等の付着	分析建屋	不適合	処置済み
2	H16.12.22	工程管理用計算機 溶液移送管理機能データの入力不良	ウラン脱硝建屋	不適合	処置済み
3	H16.12.22	再溶解・除染工程 溶解液ストレーナの目詰り	ウラン脱硝建屋	不適合	処置済み

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録計の紙切れ・インク切れ等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止する為や、更なる作業性向上の為の改善等を行うことをいいます。
- 2「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。