

ウラン濃縮工場における不適合
(平成17年2月分)

	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (3月31日現在)
1	H17.2.9	圧力計校正装置(装置番号:2X-C002)の計器精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H17.2.10	圧力計校正装置(装置番号:1X-U001)の計器精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。