

ウラン濃縮工場における不適合
(平成17年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H19.5.31現在)
1	H17.7.20	分析用液体窒素補給作業における作業誤り(バルブ「開」操作忘れ)	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H17.7.26	廃品コールドトラップ内の圧力上昇	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H17.7.29	1号均質バージコールドトラップ内温度計の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み

※「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

但し、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。