

再処理工場における不適合  
(平成18年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.1.31現在)
1	H18.9.5	点検作業における放射線管理手続きの不備	前処理建屋	処置済み
2	H18.9.5	乾留分解生成物一時受ホッパへの窒素流量の低下	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	H18.9.11	操作員確保数の運用の誤り	—	処置済み
4	H18.9.11	気送プログラムの停止	分析建屋	処置済み
5	H18.9.22	飲料水貯槽水位の指示値相違	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
6	H18.9.22	チェックシート見直し時における社内手続き不備	—	処置済み
7	H18.9.26	NOxガス供給系統弁補修時における精製建屋酸化脱ガス工程へのNOx供給停止	ウラン脱硝建屋	処置済み
8	H18.9.27	ホームページ上における排水モニタの指示値変動(点検によるもので実際の放射線量は変動していない)	低レベル廃液処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。