

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成18年9月分)

| No. | 発見日      | 件名(概要)                          | 建屋      | 処置状況<br>(H19.2.28現在) |
|-----|----------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 1   | H18.9.5  | 安全協定に基づく「ウラン濃縮工場に係る定期報告書」における誤記 | —       | 処置済み                 |
| 2   | H18.9.7  | 圧力計の指示値変動                       | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 3   | H18.9.15 | 重量計の精度外れ                        | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 4   | H18.9.22 | 圧力計の指示値変動                       | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 5   | H18.9.26 | 排気用モニタ流量指示計の精度外れ                | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。