

再処理工場における改善事項
(平成19年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H19.8.31現在)
1	H19.4.5	脱硝運転の円滑化に係る改善(凝縮廃液ろ過器液位高設定値の変更)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
2	H19.4.5	脱硝運転の円滑化に係る改善(脱硝物温度検知信号タイマー設定値の変更)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
3	H19.4.16	廃溶媒処理系 窒素供給配管の保守性向上に係る改善(点検用フランジ構造配管への変更)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
4	H19.4.16	廃溶媒処理系 粉体仕切弁の構造見直しによる動作改善	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
5	H19.4.16	廃溶媒処理系 調整液中の消石灰分散性向上に係る改善(液体中に含まれる固体粒子の分散を促す装置の設置)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。