

## 再処理工場における改善事項

(平成20年2月分)

アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H20.3.31現在)
1	H20.2.6	NOx供給ユニット伝熱効率低下防止のための配管構成見直し	ウラン脱硝建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。