

## 再処理工場における改善事項

(平成20年4月分)

### □アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H20.12.31現在)
1	H20.4.9	建屋換気設備系統切り替え時の手順書の改正(隔離等の確実な実施)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
2	H20.4.9	建屋換気設備系統切り替え時の手順書の改正(隔離等の確実な実施)	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
3	H20.4.21	電源コンセント使用に係る改善(電源コンセントのトラッキング防止)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
4	H20.4.21	電源コンセント使用に係る改善(電源コンセントのトラッキング防止)	ウラン脱硝建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。