

再処理工場における改善事項
(平成20年6月分)

アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H20.12.31現在)
1	H20.6.6	廃ガス冷却器運転手順書の改善(廃ガス冷却器の凝縮水発生防止)	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処理済み
2	H20.6.11	試薬貯槽の耐震性の改善	試薬建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。