

## 再処理工場における改善事項

(平成20年12月分)

アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H21.2.28現在)
1	H20.12.26	精製建屋における「サンプリングジャグの気送操作不備による気送不良」に係る手順書の改善	分離建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。