

再処理工場における改善事項
(平成21年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H21.4.30現在)
1	H21.2.4	ガラス溶融炉の洗浄運転方法の改善(模擬廃液供給に係る設備の設置)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
2	H21.2.18	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内での滴下の発見」に伴う手順書の改正	前処理建屋	処理済み
3	H21.2.18	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内での滴下の発見」に伴う手順書の改正	分離建屋	処理済み
4	H21.2.18	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内での滴下の発見」に伴う手順書の改正	精製建屋	処理済み
5	H21.2.18	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内での滴下の発見」に伴う手順書の改正	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。