

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成21年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H21.4.30現在)
1	H21.3.9	ピラニ真空計(真空計測器)の許容精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。