

燃料取出し装置の部品の一部変形について  
(点検状況)

11月13日に一部変形が確認された燃料取出し装置のマスト引き上げに用いる部品については、12月19日に交換が終了しました。

また、当該装置の他の部分についても詳細点検を実施した結果、燃料取出し装置の運転に支障を及ぼすものではありませんが、マストに一部変形が確認されました。

今後、燃料取出し装置の作動確認を実施するなど、引き続き点検を継続してまいります。