

「事業者対応方針」を踏まえた埋設事業部の活動の進め方について

1. はじめに

当社が2017年9月26日に提出した「事業者対応方針」を踏まえ、埋設事業部では、「保守管理に関する対応」、「JAEA大洗内部被ばく事故に対する水平展開への対応」および「全社としての改善の取組みの強化」を実施するため、以下のとおり活動を進めていく。

埋設事業部におけるこれらの活動の取組み状況については、安全・品質本部、濃縮事業部および再処理事業部と同様、当社ホームページにおいて適宜公表する。

2. 保守管理に関する対応

「事業者対応方針」の資料1および資料2を受けて、以下のとおり埋設施設の保守管理に関する改善の取組みを強化する。

(1) 全設備確認等の活動

再処理事業部および濃縮事業部が実施している全設備確認等の活動を踏まえ、埋設施設の全設備について現場確認を行い、各設備の保守管理の方法について再検討を行う。

(2) 日常点検、巡視・点検の改善

埋設施設における過去の保安検査での気付き事項および至近に発生した設備・機器の不具合事象を踏まえ、埋設事業部が従前より取組んでいる日常点検、巡視・点検の改善を継続していく。

3. JAEA大洗内部被ばく事故に対する水平展開への対応

「事業者対応方針」の資料3については、安全・品質本部が策定する全体計画書に基づき、埋設事業部として改善に取り組む。

4. 全社としての改善の取組みの強化

「事業者対応方針」の資料4に基づき、埋設事業部として改善に取り組む。

以 上