

配管ピットの状況(10月21日および10月22日確認)

下地処理痕\*

\* 床および壁等へコーキング材が接着しやすいようにする化学薬品による下地処理



10月21日配管ピットB



10月22日配管ピットA



10月22日配管ピットB

雨水と思われるしみ