



ガラス溶融炉における温度計の設置概要

変更前	変更後	主な変更内容
<p data-bbox="315 491 663 523">①既設温度計 (測定点 2 個)</p>  <p data-bbox="277 799 344 820">気相部</p> <p data-bbox="271 954 360 975">熔融ガラス</p> <p data-bbox="636 756 703 804">ガラス 溶融炉</p> <p data-bbox="360 1315 584 1342">現状のガラス溶融炉</p>	<p data-bbox="1070 453 1451 485">①温度計の交換 (測定点 5 個)</p>  <p data-bbox="1025 624 1093 644">気相部</p> <p data-bbox="1010 703 1099 724">熔融ガラス</p> <p data-bbox="913 778 1048 799">● : 追加測定点</p> <p data-bbox="1048 911 1115 932">気相部</p> <p data-bbox="1019 1023 1108 1043">熔融ガラス</p> <p data-bbox="1413 756 1480 804">ガラス 溶融炉</p> <p data-bbox="1234 1123 1491 1187">②温度計の追加設置 (測定点 2 個)</p> <p data-bbox="1099 1315 1424 1342">温度計追加後のガラス溶融炉</p>	<p data-bbox="1666 395 2168 528">ガラス溶融炉内のガラス温度分布を十分に把握し、安定運転をより確実なものにするため、温度計の測定点を増やす等の工事を行う。</p> <p data-bbox="1666 564 2168 660">①既設の温度計 (測定点 2 個) から測定点を増やした温度計 (測定点 5 個) に交換する。</p> <p data-bbox="1666 697 2168 761">②新たに温度計 (測定点 2 個) を追加設置する。</p>