

再処理工場における改善事項
(平成18年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H19.2.28現在)
1	H18.11.1	ウラン酸化物粉末の含水率測定等に係る改善(赤外線水分計等の設置)	ウラン脱硝建屋	処理済み
2	H18.11.15	NOx回収量の増加に係る改善(冷水温度上昇の抑制)	ウラン脱硝建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。