## 4. トラブルとその対応事例

## 4-1. 発生が想定される軽微なトラブル事例

事象分類別 ( a. 詰まり・堆積 )

1-03. 溶解槽からのハル排出シュートにおける詰まり						
事象の概要						
(1)発生場所:機器	前処理建屋:ハル排出シュート					
(2)設備の概要	燃料せん断片を溶解槽で溶解した際に、硝酸に溶解されず   浄用の槽に排出するための管路。				ずに残るハル(	金属片)を、洗
(3)発生の状況	溶解槽の運転中					
(4)概要	溶解槽ハル払い出し口からハル洗浄槽に到るハル排出シュート内のハル(金属片)の詞まり。					(金属片) の詰
(5)原因	運転を継続することで発生する詰まり(予め対応手順を定めている)。					
事象による影響						
(1)工場外への影響	工場外への影響 放射性物質を除 および換気設備が 物質の放出等、 ものではない。	去するフィルタ が稼働している	るセル内での事	象およびそれに	こ伴う復旧作業	どであり、放射性
(2)安全性への影響		の詰まりをハル を停止するた (金属片) シ けるハルの排出	さめ、これ以上 先浄槽シュータ	事象の進展は 別塞計測装記	なく、安全上の 置が故障し、閉	)問題は生じない。 ]塞した場合には、
(3)作業員への影響	<b>作業員への影響</b> ハル排出シュート い。	<b>は生じない。</b> の復旧作業は	は、セル外からの	の遠隔作業で	あり、作業員へ	の影響は生じな
(4)他工程への影響	上流、下流の工 溶解槽の停止に 生じる。さらに下流 (計量後中間貯料	伴い、上流の 流の分離建屋	前処理建屋内 以降の工程に	は、前処理建厚	屋下流にある一	
対応の概要				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	槽からのハルの	D排出状況により、
	八ル排出シュートにハルが詰まっていることを確認する。   3 ままかい紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫					
	2.詰まり状態が緩和しない場合は、遠隔操作機器(セル内クレーンなど)を利用して詰ま   りを除去する。 					
	3.ハル排出シュート内のハル堆積物が除去されたことをハル洗浄槽シュータ閉塞計測装置、ハル洗浄槽の動作状況などで確認して、定常値の範囲内に復旧したことを確認する。異常がない場合は、定められた操作手順に従って、定常運転へ復帰させる。					
公表区分	毎月集約して月1回公表(ホームページへ掲載)					
連絡区分*						
	トラブル情報			運転情報		
	A情報	B情報	C/情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整 等で復旧可 能な機器停 止等	不適合等

<sup>\*:『</sup>A情報』:安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、『B情報』:事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になる おそれのある事象等、『C情報』:A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象

