
## 4. トラブルとその対応事例

## 4-1. 発生が想定される軽微なトラブル事例

事象分類別 (C. 機器動作不良)

3-17. せん断機におけるプッシングシリンダの動作不良						
事象の概要						
(1)発生場所:機器	前処理建屋:せん断機					
(2)設備の概要	使用済燃料を硝酸に溶解するために、燃料集合体を切断し、数 c m程度の小片にする 装置。せん断刃により、燃料集合体を押し切る。					
(3)発生の状況	せん断機の運転中					
(4)概要	燃料集合体をせん断機マガジンの側面に押さえつけるプッシングシリンダの動作不良による 燃料押付け不良。					
(5)原因	運転を継続する中で偶発的に発生する機器故障。					
事象による影響						
(1)工場外への影響	工場外への影響は生じない。 放射性物質を除去するフィルタ等を有する前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設備および前処理建屋換気設備が稼働しているセル内での事象およびそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の放出等の工場外への影響は生じない。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。					
(2)安全性への影響	<b>安全上の問題は生じない。</b> せん断前のプッシングシリンダの動作不良により、せん断が停止するため、これ以上事象の 進展はなく、安全上の問題は生じない。					
(3)作業員への影響	作業員への影響は生じない。 プッシングシリンダの復旧作業は、セル外からの遠隔作業であり、作業員への影響は生じない。 い。					
(4)他工程への影響	下流の工程の運転に影響が生じる。 せん断の停止に伴い、溶解槽以降の工程の運転に影響が生じる。さらに下流の分離建屋 以降の工程は、前処理建屋に設置されている一時的な貯留槽(計量後中間貯槽)の 残液量で運転継続の可否を判断する。					
   対応の概要						
	2.定められた操作手順に従い、運転を再開する。					
公表区分	翌平日に公表(ホームページへ掲載)					
連絡区分*	トラブル情報			運転情報		
	I JJ WIFIT			清掃・調整		
	A 情報	B情報	C情報	ごく軽度な機 器故障	海州・調金 等で復旧可 能な機器停 止等	不適合等



## 復旧方法

定められた操作手順に 従い復旧操作をして復 旧

