


<モータ故障のメカニズム>

●モータ断面図



ベアリングの損傷により、軸を受けることができず、回転子と固定子が接触した。