

**ウラン濃縮工場における不適合**  
(平成17年1月分)

	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (1月31日現在)
1	H17.1.14	気象観測機器(風向風速計、温度計)の点検実施時期の遅延(自主点検)	(敷地境界)	処置済み
2	H17.1.24	非常用発電機の起動用空気圧縮機の故障	補助建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。