

ウラン濃縮工場における不適合
(平成18年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H18.8.31現在)
1	H18.3.28	リーク試験用計器の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置中

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。