



【温度計上昇時】



【温度計下降時】



温度計昇降動作時のケーブルの動きによりフレキシブルチューブ末端部が変形し、当該末端部とケーブルが接触したことで被覆が損傷し、露出した銅線とフレキシブルチューブが接触したことにより絶縁不良が発生した。

温度計昇降