



(認可内容)

ウラン濃縮工場に設置しているRE-2 Aカスケード設備の濃縮度管理インターロックを構成する流量計が故障したため交換する。

概要図