




一般共同溝 埋込金物補修工事の概要

概略図	申請内容
<div data-bbox="510 363 1281 475" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>埋込金物側面図 (仕様を満たしていない埋込金物)イメージ</p> </div>  <div data-bbox="302 925 840 981" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>埋込金物鳥瞰図(現状イメージ)</p> </div>  <div data-bbox="952 925 1579 981" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>埋込金物鳥瞰図(補修イメージ)</p> </div> 	<p>申請内容</p> <p>一般共同溝内に設置している一般蒸気系配管のサポートを固定している埋込金物が仕様を満たしていないことを確認したため、同埋込金物について、補修工事を実施する。(安全確保の観点から、補修工事を実施済み。)</p>