



## 結合装置の取り外し後の写真

(高周波加熱コイル内部の清掃後の状況)

観察方向



(化学試験終了後撮影)



(2008年9月3日 コイルの上部から撮影)