

再処理工場における不適合等

(平成17年7月分)

化学試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (H17.12.31現在)
1	H17.7.1	防消火設備 音響装置の追加設置(聞き取り不良に伴う改善)	チャンネルボックス・バーナブルボイズン処理建屋	改善事項	処置済み
2	H17.7.4	第2CB(チャンネルボックス)切断装置 ローカルフィルタ系統の改善(切断粉の回収方法の検討)	チャンネルボックス・バーナブルボイズン処理建屋	改善事項	処置済み

現在、化学試験を行っている建屋はありませんが、化学試験終了からウラン試験開始までに発生した不適合等は、化学試験期間中の不適合等として整理しております。

- 1 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
 - ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。