

再処理工場における不適合
(平成18年3月分)

ウラン試験終了以降

	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H18.4.30現在)
1	H18.3.1	工程監視制御盤における警報の未発報	精製建屋	処置済み
2	H18.3.1	工程監視制御盤における警報の未発報	ウラン脱硝建屋	処置済み
3	H18.3.1	工程監視制御盤における警報の未発報	ウラン酸化物貯蔵建屋	処置済み
4	H18.3.1	工程監視制御盤における警報の未発報	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
5	H18.3.1	工程監視制御盤における警報の未発報	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
6	H18.3.1	工程監視制御盤における警報の未発報	分離建屋	処置済み
7	H18.3.14	粉体排出機からの洗浄廃液の回収	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
8	H18.3.24	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系排風機の停止	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
9	H18.3.25	流量制御弁の点検に伴うニードル(流量を調節する部分)の破損	精製建屋	処置済み
10	H18.3.27	回収溶媒移送ライン 飛散防止カバー内における手動弁グランド部からの微量な液滴の確認(放射性物質は検出下限値未満)	精製建屋	処置済み
11	H18.3.28	ウラン濃縮液移送ライン 飛散防止カバー内における手動弁ボンネット部からの微量なウラン析出物の確認	精製建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ・「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。