

再処理工場における不適合  
(平成18年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H18.10.31現在)
1	H18.4.1	燃料供給工程 監視制御盤におけるバスケット(使用済燃料の移送に使用する箱)のセル表示の不良	前処理建屋	処置済み
2	H18.4.8	硝酸ウラニル貯蔵工程 飛散防止カバー内におけるオリフィス(小さな穴の開いた流量を調整する板)用フランジ部からの微量なウラン析出物の確認	精製建屋	処置済み
3	H18.4.8	洗浄運転中における凝縮器入口の圧力変動過大	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
4	H18.4.11	溶解槽セル内におけるハル洗浄槽の洗浄水の漏えい	前処理建屋	処置済み
5	H18.4.11	液体バインダの供給不良	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
6	H18.4.12	自走式観察装置の動作不良	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
7	H18.4.12	固化セルしゃへい扉におけるすり傷の確認	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
8	H18.4.25	硝酸ウラニル貯蔵工程 飛散防止カバー内における空気作動弁フランジ部からの微量なウラン析出物の確認	精製建屋	処置済み
9	H18.4.30	濃縮液供給ポンプ吐出側フランジ部からの硝酸ウラニルの微量な漏えい跡の確認	ウラン脱硝建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。