

再処理工場における不適合
(平成18年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.1.31現在)
1	H18.7.1	廃溶媒処理系熱分解装置 エアノック(空気を一気に排出することで配管や機器に振動を加える装置) 作動用空気配管の損傷	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	H18.7.5	温水ポンプの停止	ウラン脱硝建屋	処置済み
3	H18.7.8	エンドピース水洗浄槽位置検出器の落下	前処理建屋	処置済み
4	H18.7.10	試薬系統配管溶接部からの硝酸のにじみ出し(放射性物質は検出限界値未満)	分離建屋	処置済み
5	H18.7.11	真空配管に接続する計装配管のサポート寸法の見直し	精製建屋	処置済み
6	H18.7.14	中和廃液ポンプ羽根車にピンホールの確認	低レベル廃液処理建屋	処置済み
7	H18.7.14	中和廃液ポンプ固定側メカニカルシール(軸封部)の取付け不良	低レベル廃液処理建屋	処置済み
8	H18.7.28	再処理事業所定期報告要領(再処理施設)に基づく定期報告における転記誤り	-	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。