

再処理工場における改善事項  
(平成18年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H21.5.31現在)
1	H18.8.14	非常用ディーゼル発電機自動起動試験測定装置の改善	非常用電源建屋	処理済み
2	H18.8.18	海洋放出管に係る設備の改善	低レベル廃液処理建屋	処理済み
3	H18.8.24	ボイラ施設の設備改善(復旧時間の短縮化及び操作性の向上)	ユーティリティ建屋	処理済み
4	H18.8.29	せん断処理工程監視タイマーのリセット処理の改善	前処理建屋	処理済み
5	H18.8.29	せん断処理開始時における監視開始条件の改善	前処理建屋	処理済み
6	H18.8.29	ハル・エンドピースドラム運搬キャスクインフラートシール(キャスクと床面との隙間をシールするためのゴム製チューブ)に係る改善(膨張/収縮回路の追加)	前処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。