

再処理工場における不適合  
(平成18年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.7.31現在)
1	H18.8.7	床面走行クレーン点検時における旋回動作の不良	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
2	H18.8.11	チャンネルボックス運搬容器に係る確認作業時のゴム手袋の不着用	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処置済み
3	H18.8.18	表面汚染検査装置昇降モータの停止	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
4	H18.8.19	せん断機内部の固着物除去方法の追加	前処理建屋	処置済み
5	H18.8.21	安全空気圧縮装置切替時の出口圧力の低下	前処理建屋	処置済み
6	H18.8.25	配管支持金具の材質の不整合	分離建屋	処置済み
7	H18.8.29	ハル・エンドピースドラム運搬キャスク制御盤における誤警報の発報	前処理建屋	処置済み
8	H18.8.30	建屋換気設備 仮設管理区域内作業における大気圧の読み取り装置の不具合による圧力変動の増大	ウラン脱硝建屋	処置済み
9	H18.8.30	室内排気ダクトにおける微小孔の確認	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。