

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成18年8月分)

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況※ (H19.12.31現在) |
|-----|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | H18.8.2 | 極々低レベル廃液系点検時におけるサンプ(廃液収集槽)内への廃液の流入 | 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 | 処置済み |
| 2 | H18.8.10 | 洗濯廃液ろ過装置 安全弁出口側配管における微細孔の確認 | 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 | 処置済み |
| 3 | H18.8.26 | 非管理区域における一般排水ピットからの排水の逆流 | 使用済燃料輸送容器管理建屋 | 処置済み |

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。