

再処理工場における不適合
(平成19年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H20.1.31現在)
1	H19.1.12	ハル・エンドピース充てん装置の照明用ガイドパイプと照明吊り金具の干渉	前処理建屋	処置済み
2	H19.1.15	高性能粒子フィルタのガスケットの固着	前処理建屋	処置済み
3	H19.1.16	排水配管(湧水ピット等からの排水を受け入れ)におけるピンホールの確認	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
4	H19.1.19	飲料水・純水・工業用水貯槽の各水位計の指示値相違	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
5	H19.1.19	不溶解残渣廃液廃ガス処理系の加熱器の停止	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
6	H19.1.21	洗浄水の漏えい	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
7	H19.1.23	ウラナス供給系統のドレン配管閉止キャップ部における析出物の確認	分離建屋	処置済み
8	H19.1.25	純水ポンプ羽根車のひびの確認	前処理建屋	処置済み
9	H19.1.25	セル内漏えい検知モニタ(自主設置)の検出効率低下	前処理建屋	処置済み
10	H19.1.26	高圧ガス気密漏えい試験時における微小漏えいの確認	精製建屋	処置済み
11	H19.1.29	工程管理用計算機における伝送データの処理不良	前処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。