

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける不適合
(平成19年2月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.12.31現在)
1	H19.2.2	設工認申請書における冷却空気出口シャフト上部鋼材料の記載の不整合	—	処置済み
2	H19.2.21	設工認申請書における柱断面記載の誤記	—	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。